

**АКТ ОБСЛУДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1**

гп Северо-Енисейский

« 02 » марта 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся в составе:
 Председателя комиссии Фомини М.Н., МБОУ ДО «ДЮОЦ»;
 Членов комиссии:

Давык Т.Р. – зам. директора по АХЧ;
 Васильева Т.Г. - методист.
 Каспина Н.В. – педагог-психолог.

С целью составления паспорта доступности для инвалидов объекта образования и предоставления на нем услуг, выявления несоответствия требованиям СП 59.13330.2012, СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для МПН» и для прогнозирования необходимых работ по устранению нарушений, провели осмотр здания МБОУ ДО «ДЮОЦ».

1. Общие сведения об объекте

1.1 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» (МБОУ ДО «ДЮОЦ»);
 1.2 Адрес объекта: 663282 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 7.
 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание: 2 этаж, 508,8 кв.м,
 1.4 Год постройки здания: 1958.
 1.5 Юридический адрес организации (учреждения): 663282 Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина 7.

2. Результаты осмотра. Входа (входов) в здание

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии) элемента
1. Лестница (наружная)	Отсутствует	
2. Ландус (наружный)	Отсутствует	
3. Входная площадка (перед дверью) оборудована навесом	Имеется	длина – 6500 мм, ширина – 5000 мм
4. Дверь двухпотолочная распашная (входная)	1 -ый этаж	высота – 2000мм, ширина -1350 мм