

4. Результаты осмотра. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
Кабинетная форма обслуживания	Кабинет «Керамист» 1-этаж	ширина – 2560 мм, длина – 5700мм
Кабинетная форма обслуживания	Кабинет «Проф.класс» 1-этаж	ширина – 2560 мм, длина – 5700мм
Кабинетная форма обслуживания	Кабинет «Гатр Добра» 1-этаж	ширина – 5600 мм, длина – 6200мм
Кабинетная форма обслуживания	Кабинет «ЭТОД» 1-этаж	ширина – 4740 мм, длина – 3300мм

5. Результаты осмотра. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
Туалетная комната	Не соответствует требованиям	Мужской (1,2 кв.м.) Женский (1,7 кв.м.)

6. Результаты осмотра. Системы информации на объекте

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Размер (при наличии)
1. Визуальные средства	Отсутствует	
2. Акустические средства	Отсутствует	
3. Тактильные средства	Отсутствует	

Председатель комиссии: _____
Члены комиссии: _____

М.Н. Фоминых _____
Т.Р. Дашук _____
Т.Г. Васильева _____
Н.В. Каспина _____